

## CREATION D'UN DRIVER PASSERELLE SUR SLC 500 POUR ACCES AU SCANNER DEVICE NET


### Etape 1 : se connecter à un automate

Se connecter par un moyen quelconque à l'automate qui possède un scanner DEVICE NET  
(par exemple Ethernet pour un 5/05, RS232 ou DH485 pour un 5/03...)  
Dans l'exemple ci-dessous : drivers PCMK en DH 485 sur un SLC 5/03



## Etape 2 : créer un driver spécifique

Dans RS LINX on sélectionne un driver DEVICE NET




Et on choisit un driver 1747-SDNPT



On clique sur Select

### Etape 3 : indication du chemin

Dans la fenêtre qui s'ouvre, on donne le chemin d'accès à l'automate dont on veut voir le réseau DEVICE NET




On clique sur OK

#### Etape 4 : nom du drivers

RS LINX se connecte alors au « fond de panier de l'automate »


Si tout ce passe bien RS LINX propose un nom pour le driver



On clique sur OK

## Etape 5 : Visualisation du réseau DEVICE NET

Dans l'arborescence des driver RS LINX si on déroule le driver 1747-SDNPT, on peut alors voir le réseau DEVICE NET



### Notes importantes :

- Ne fonctionne que si la version de carte 1747-SDN est correcte (v4-15)
- Ne fonctionne que si les fichiers M0 et M1, ont la bonne taille (361 mots chacun) lors de la configuration de la CPU
- Attention temps d'accès plus long (fond de panier)

## Configuration fichier M0 et M1

